Alpha Elettronica S.r.l. Manuale d'uso (rev. 1)

98-852 Tester per prese e RCD con display

Introduzione

Leggere attentamente la presente guida d'installazione prima di utilizzare il prodotto. Questo manuale fornisce le informazioni base in merito ad un utilizzo in sicurezza. istruzioni per l'installazione e per un corretto funzionamento del dispositivo. Il dispositivo descritto nel presente manuale è destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente progettato. Ogni altro utilizzo è da considerarsi come uso improprio e pericoloso. Conservare questo foglio istruzioni.

Descrizione

Questo articolo è progettato per verificare rapidamente e facilmente il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Il tester può verificare la corretta polarità di una presa e indicare eventuali errori di cablaggio con l'aiuto dell'ampio e chiaro display LCD retroilluminato. Ideale per verificare il rilevamento degli errori in prese tedesche, bobine per cavi e cavi di prolunga. Inoltre, è possibile effettuare test per verificare il funzionamento del dispositivo RCD (Residual Current Device) Interruttore Differenziale. Può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tre Fase (LIVE) e Neutro (NEU) e anche tra Neutro (NEU) e Terra (GRD). Il tester per prese elettriche è utilizzabile anche in spazi ristretti e permette di leggere facilmente i risultati in qualsiasi momento.

Informazioni sulla sicurezza Per evitare lesioni personali e danni allo gli utenti devono prestare attenzione ai seguenti suggerimenti per la sicurezza.

- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono utilizzati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta il dispositivo deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore. Predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti.
- Un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile deve essere incorporato nell'impianto elettrico eseguito a regola d'arte
- Il dispositivo non è progettato per iminstallazioni all'esterno.
- Non utilizzare il dispositivo per fi nalità diverse da quelle prescritte.
- Non installare il dispositivo in zone dove

possa essere soggetto a vibrazioni.

- Sovraccarichi, archi cortocircuiti danneggiapossono irreparabilmente
- Se c'è qualche anomalia o malfunzionamento, l'utente deve smettere di usarlo.
- Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole o a temperature estremamente elevate. Per evitare il pericolo di scos-
- se elettriche, non aprire Non pulire con alcol, detergenti, solventi od olii. Utilizzare semplicemente un panno asciutto per la pulizia esterna.
- Non testare mai fili allentati o cavi scoperti. Il dispositivo è progettato esclusivamente per testare prese di corrente con contatto di terra.
- Questo prodotto non un Tenere fuori dalla e animali

Specifiche tecniche

| Allinentazione | batterie non inclus |
|---------------------------|---------------------|
| Tensione di misurazione | 30~250V/50~60Hz |
| Tensione Neutro-Terra | 0,1~10V |
| Corrente assorbita | 2,6mA |
| Test RCD | |
| Corrente nominale | 30mA |
| Tempo di prova | 300ms (max) |
| Test messa a terra | |
| Valore soglia | 0V±10% rms (per |
| | resistenze <5kΩ |
| Tempo di reazione | 300ms |
| Protezione sovratensione | 250V |
| Tensione max. tollerata | 250V |
| Categoria di misura | CAT III 250V |
| Protezione IP | IP54 |
| Temperatura di esercizio | 0~40°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10~50°C |
| Umidità | 20~75% RH |
| Dimensioni | 82x65x80mm |
| Peso | 94g |
| | |

| | batterie non incluse |
|-------|----------------------|
| one | 30~250V/50~60Hz |
| а | 0,1~10V |
| | 2,6mA |
| | |
| | 30mA |
| | 300ms (max) |
| | |
| | 0V±10% rms (per |
| | resistenze <5kΩ |
| | 300ms |
| sione | 250V |
| ata | 250V |
| | CAT III 250V |
| | IP54 |
| izio | 0~40°C |
| aggio | -10~50°C |
| | 20~75% RH |
| | 82x65x80mm |
| | 94g |
| | |

2 x CR2032 3V

Contenuto della confezione

Tester per prese, manuale d'uso.

Pannello del prodotto



- 1. Spie luminose Verde se i cablaggi sono corretti
- Rosso se i cablaggi sono sbagliati
- Display LCD
- 3 Pulsante di test RCD
- Pulsante di accensione e archiviazione

Risultati delle misurazioni

Tensione di fase

Corretto: 198-242V

Sbagliato: Tensione troppo bassa o troppo alta

Possibi cause:

- 1. Sovraccarico:
- 2. Punto di alta resistenza nel quadro elettrico o nel circuito:
- 3. La tensione di alimentazione è troppo alta o troppo bassa

zione elettrica.

- Possibili soluzioni:
- 1. Ridistribuire i carichi: 2. Identificare il punto di alta resistenza. Ripa-
- rare o sostituire le parti difettose. 3. Consultare il reparto di gestione alimenta-

Tensione tra Neutro e Terra

Corretto: < 2V Sbagliato: > 2V

Possibi cause:

- 1. Perdita di corrente:
- 2. Squilibrio in 3 fasi:
- 3: Interferenza armonica

minimizzare l'interferenza armonica.

Possibili soluzioni:

- 1. Identificare la perdita di corrente. Controllare se ci sono più di una connessione di terra o perdite di corrente dalle apparecchiature.
- 2. Controllare e ridistribuire i carichi. 1. Memorizzazione 3. Aumentare il conduttore neutro e filtrare per
 - 2. Indicatore dispersione RCD

Illustrazione del display

- 3. Indicatore di stato batteria
- 4. Indicatore di tensione tra Fase e Neutro
- 5. Indicatore del risultato del test
- 6. Indicatore di tensione tra Neutro e Terra

Storage: 🖁 🖁 🚥

88888

E OPEN N/E REVERSE

L/E REVERSE AND E OPEN

strumento causati da scosse elettriche,

Accensione

- 1. Prima di accendere, installare 2 battererie CR2032 da 3V (non fornite).
- 2. Inserire il tester in una presa e premere il pulsante di memorizzazione per accenderlo.

Test della presa

Collegare il tester a una presa con contatto di terra per testare presa e cavi di collegamento. Verificare che i contatti di messa a terra della presa non siano usurati o piegati. Tutti i contatti del tester devono entrare in contatto con i corrispondenti contatti della presa; in caso contrario, sostituire la presa. Contatti non stabili possono portare a risultati di misurazione errati. Quando il tester è collegato alla rete elettrica, i risultati dei test vengono visualizzati sul display LCD. Fare riferimento alla tabella per lo stato di connessione dei poli. Durante il test dello stato del cablagpulsante RCD. gio, non

| INDICAZIONE | SIAIO |
|---------------------------|--|
| OK | Connessione corretta |
| L/N REVERSE | Fase (L) e Neutro (N) sono invertiti |
| N OPEN | Neutro (N) non collegato correttamente o interrotto |
| L/E REVERSE | Fase (L) e Terra (E) sono invertiti |
| E OPEN | Terra (E) non collegata correttamente o interrotta |
| N/E REVERSE | Neutro (N) e Terra (E) sono invertiti |
| L/E REVERSE AND E OPEN | Fase (L) e Terra (E) sono invertiti, Terra (E) non collegata correttamente o |

INDICATIONE LOTATO

Se il tester viene inserito capovolto in una presa correttamente collegata, il risultato

sarà 'HOT/NEU REV'.

Test RCD (interruttore differenziale)

Per testare se i sistemi di protezione dell'alimentazione domestica (interruttori differenziali) funzionano bene, dopo avere superato con successo il test della presa, premere il pulsante di test RCD (Residual Current Device). Durante il test, viene generata una corrente di 30 mA sul cavo di terra per verificare se l'interruttore differenziale si disattiva entro 0,3 secondi (300 ms), che è il limite di sicurezza per le persone. Per eseguire questa prova, premere il pulsante di test per meno di tre secondi con l'apparecchio collegato e il cablaggio corretto. Se il collegamento non è OK il test non può essere eseguito. Se il test ha esito positivo entro 300 ms. il tester si disconnette. Rimuovere il tester dalla presa e riattivare l'interruttore differenziale. Se l'interruttore differenziale funziona in modo anomalo (non si verifica alcuno spegnimento entro i 300 ms previsti), contattare

Note importanti:

- Quando il tester visualizza a display "OK", significa solo che i poli sono collegati correttamente, ma non che il valore di resistenza soddisfa gli standard previsti. Solo superando il 'Test RCD' si può ottenere il valore di resistenza di terra, per verificare se i sistemi di protezione funzionano correttamente.
- Per garantire la propria za, non deformare l'inserto per
- Spegnere mestici prima di controllare i protezione per garantire che non vi siano danni.
- Se è necessario utilizzare un adattatore per testare una presa o una linea di collegamento, è necessario assicurarsi che l'adattatore sia in perfette condizioni e abbia una connessione elettrica continua.

minuti. Dopo l'uso, scollegarlo dalla presa con messa a terra. Non lasciare l'apparec chio collegato per lunghi periodi di tempo.

Archiviazione dati

Mentre il display mostra lo stato cablaggio, premere il pulsante orizzazione per salvare i dati correnti. Per visualizzare i dati precedenti, premere nuovo il pulsante Memorizzazione. possibile salvare fino a 20 gruppi di dati.

Sostituzione delle batterie Quando sul display viene visualizzata l'icona della batteria, sostituire immediatamente le batterie per evitare letture errate o danni. di sostituire le batterie. che lo strumento sia spento scollegato dal circuito di misurazione.

Nota tecnica

bilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare modifiche tecniche e dimensionali per migliorare le caratteristiche e prestazioni del prodotto senza preavviso.

L'installazione. l'uso e la manutenzione del te

ster codice 98-852 (di seguito indicata come

Limitazione di responsabilità civile

"dispositivo") sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Alpha Elettronica s.r.l. non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dal malfunzionamento del dispositivo. Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità se il dispositivo viene danneggiato a causa di fattori umani che causano danni, lesioni o perdite. Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o da una mancata manutenzione del dispositivo. Alpha Elettronica s.r.l. non è responsabile per alcun

incidentale, speciale o consequenziale, come perdita di dati, interruzioni di attività o danni finanziari. La responsabilità di Alpha Elettronica s.r.l. è limitata al prezzo di acquisto del dispositivo. Si consiglia di seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale. È importante

zioni specifiche per l'installazione e l'utilizzo.

Garanzia Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto quasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.

rispettare le normative locali e seguire le istru-

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni delle direttive:

Direttiva 2014/35/UE per la Sicurezza Elettrica Direttiva 2014/30/UE per la Compatibilità Elettromagnetica

Direttiva 2011/65/EU, 2015/863/EU relativa alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettronici (RoHS) Per ulteriori informazioni visitare il sito web

www.alphaelettronica.com

' fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsitipo al dispositivo. Variazioni o modifiche annulleranno la Conformità prodotto in relazione alle norme di cui sopra.

Smaltimento Il simbolo del cestino barrato, in accordo

EN62321:2009) e Legge Europea 2018 - Legge 3 maggio 2019, n. 37, riportato

sull'apparecchio indica che il prodotto, ' alla fine della propria vita utile, doven-

do essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali.

Imported by Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini 2/A 43044 Collecchio (PR) Italia Made in China

Scansiona il QR code per accedere alla pagina





un tecnico per effettuare la manutenzione. Usare il dispositivo per un massimo di cinque Alpha Elettronica S.r.l. si riserva la possitipo di danno, sia diretto che indiretto, morale, alla Direttiva 2012/19/EU (D.lgs 49/2014